

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Všem účastníkům

Naše značka: 2024/7576/HL

Datum: 17.09.2024

Vyřizuje: Ivana Charbuská

Tel.: 733 533 014

E-mail: charbuska@hamzova-lecebna.cz

Věc: Vysvětlení č.3 k zadávacímu řízení „Dodávka, demontáž a montáž nového látkového prachového filtru do spalovny NO“

Dne 13.09.2024 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu, ke které sděluje následující vysvětlení.

1/1

Znění žádosti:

Dobrý den, v návrhu SoD je v bodě 3.2.3. uvedeno, že Zhotovitel zajistí garanční zkoušku, která prokáže dodržení předepsaných limitů emisí TZL. V Zadávací dokumentaci ale není uveden požadovaný limit emisí TZL, ani vstupní parametry do látkového filtru, za kterých má být požadovaný limit TZL dodržen. Prosíme o doplnění těchto informací. Děkuji.

Vysvětlení zadavatele 1/1:

Při garanční zkoušce musí být provedeným měřením emise TZL prostřednictvím akreditované laboratoře dodržen emisní limit TZL, který je 10 mg/m³.

Vstupní parametry spalin do látkového filtru je možné zjistit z protokolu o měření emisí ve spalovně, který byl předán v příloze k Vysvětlení č. 2 k tomuto zadávacímu řízení. Podobné parametry budou i při provedené garanční zkoušce.

Ostatní ujednání, texty a specifikace zůstávají nezměněny.

.....
MUDr. Václav Volejník, CSc.
ředitel HL