

# Základní informace o přístupnosti

**Název úřadu/instituce**

**Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé**

**Budova HTS**

*Košumberk 70 - Luže*

## 1) Přístup k objektu

### Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání: ANO

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody): NE

### Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: NE

## 2) Vstup do objektu

### Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: NE

Před hlavním vchodem se nachází:

- schodiště nebo vyrovnávací stupně: ANO (*4 schody se zábradlím podél linie*)
- rampa: NE
- zvedací plošina: NE

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: NE
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: ANO, nad vstupním schodištěm

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: NE

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): ANO

Za vstupními dveřmi se nachází schody: ANO

Schody lze překonat rampou: NE, zdvihací plošinou: NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

### **3) Pohyb po objektu**

Objekt má více podlaží: ANO (2 nadzemní podlaží)

V budově se nachází schodiště: ANO

#### **Zdvihací plošina:**

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: NE

#### **Výtah:**

V objektu se nachází výtah: Výtah nákladní, volně nepřístupný

### **4) Vybavení vnitřních prostor**

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): ANO

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodící linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): ANO, informační tabule

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: ANO (s pomocí doprovodu)

#### **Klientská zóna:**

V objektu se nachází klientské přepážky: ANO

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: NE

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodicí linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE, lze přes PC

## Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

## Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO (mimo imobilní pacienty)

Přístupná toaleta je:

- volně přístupná: ANO
- viditelně označena nápisem, příp. symbolem: ANO
- označena reliéfním popisem / Braillově písmu: NE
- přístupná: přímo z chodby / z předsíně: ANO

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160x160cm: ANO

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80cm: ANO

Dveře se otevírají ven: ANO

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

- mísa se sedátkem ve výšce 460 – 500 mm, v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. v platném znění
- pevné madlo: ANO, v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. v platném znění
- sklopné madlo: ANO, v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. v platném znění
- velké umývadlo: ANO, v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. v platném znění
- malé umývatko: NE
- zrcadlo: ANO, v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. v platném znění
- ovladač nouzové signalizace: ANO, v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. v platném znění
- přebalovací pult: NE